

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	100	Regierung von Oberbayern		8711.IM_8-13
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	100	Regierung von Oberbayern		8711.IM_8-13
Betreiber	[Name]	Bosch-Siemens-Hausgeräte GmbH			
Standort	[Bezeichnung]	Biomasseheizkraftwerk Traunreut			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Werner-von-Siemens-Straße 200	83301	Traunreut	
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N	
Anlage	[Bez.]	Biomasseheizkraftwerk Traunreut			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.1.1.3			5.2 a)

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	08.10.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	J			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Vermehrte Überschreitungen der Emissionsgrenzwerte (Ammoniak, Chlorwasserstoff).	Die Emissionssituation hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verbessert. Eine Verbesserung der Harnstoffeindüsung ist seitens des Betreibers in der konkreten Planung. Ursache für die HCl-Überschreitungen war mangelhafte Brennstoffqualität. Der Betreiber hat bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Brennstoffqualität ergriffen. Über den Fortgang der Maßnahmen ist laufend im Rahmen der regelmäßigen Videobesprechungen zu berichten.	Laufend im Rahmen Besprechungen	ROB	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL